



INDICAÇÃO Nº 10/2026.

Indica à municipalidade a **Manutenção e recuperação de calçamento na Rua Fotógrafo Elias.**

INDICO À MESA, após ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício à Prefeita do Município, Sra. **ADRIANA ANDRADE LIMA VASCONCELOS COUTINHO**, formulando veemente apelo no sentido de que a administração municipal envie esforços e mova gestão no sentido de viabilizar a a realização de serviços **de manutenção e recuperação do calçamento na Rua Fotógrafo Elias, na divisa com a Rua A do Loteamento CELPE, nas proximidades do muro da empresa Mauricéia Biscoitos.**

A presente Indicação tem por objetivo atender às reivindicações dos moradores e usuários da referida via, que se encontra em estado crítico de conservação, com trechos do calçamento bastante deteriorados, buracos e desníveis que comprometem a trafegabilidade.

A situação atual tem causado inúmeros transtornos, dificultando o trânsito de veículos e pedestres, além de representar risco iminente de acidentes, especialmente em períodos chuvosos, quando os danos se tornam ainda mais evidentes.

Diante disso, faz-se necessária a adoção de medidas urgentes por parte do Poder Público Municipal, a fim de garantir melhores condições de mobilidade urbana, segurança e bem-estar à população.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nazaré da Mata/PE, Em 24 de março de 2026.


JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
- VEREADOR-

JUSTIFICATIVA ORAL

